



Ventilation Mécanique Contrôlée - Ventilation statique
Diagnostic - Création - Réhabilitation - Inspection vidéo
Dépoussiérage - Contrôles de débit - Mise en peinture
Pompe de relevage - entretien - dépannage - travaux - curage

CITYA DESCAMPIAUX

À l'attention de Mme LESIEUR
& Mme MASSART
307 rue Léon Gambetta
59000 Lille

RAPPORT D'INTERVENTION

Établi le 30 Juillet 2024

V / réf :

Ct n° DVE24-0959

Localisation :

ALBA
4 Rue Simone de Beauvoir
59810 Lesquin

Date(s) d'intervention(s) :	12 Juillet 2024
Intervenant :	M. VANDAMME - M. CHEKKOUR

Objet de la commande : SUITE ENTRETIEN ANNUEL DE LA VMC

En toiture terrasse, sur l'ensemble des réseaux de ventilation, on note une pente anormale (pente du réseau vers les Tés souches et non vers le caisson, risque de dégâts des eaux au RDC, hors normes).



De plus, sur le caisson n° 1, une bavette pare pluie est absente (remplacée par de la bande aluminium).



NOS CONCLUSIONS & PRÉCONISATIONS :

Sur l'ensemble des toitures terrasses, il est nécessaire de faire reprendre par l'installateur les pentes de réseau de ventilation.

Et de faire installer une bavette pare pluie sur le té souche du réseau (caisson 1) en étant dépourvu.

La facture suit.