



CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA
307 RUE LEON GAMBETTA
LILLE
Tél:

Rapport de maintenance préventive
Certificat de visite
N° E-263954-1

Adresse client	Site
Client: CL204889 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA LILLE 307 RUE LEON GAMBETTA	Lieu d'intervention: CL0006965 ALBA - LESQUIN LESQUIN 4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR

Madame, Monsieur, Cher client,

Conformément à la réglementation en vigueur, nous vous confirmons avoir effectué la visite périodique obligatoire et avoir procédé à la vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité sur l'équipement mentionné ci-dessous :

Références de l'intervention

Contrat: CL1502232

Intervenant: FELLAH MALIK

Type de visite: Visite d'entretien N 1 du contrat N CL1502232 CL1502232-Contrat Simple Lille i24 i77 - ALBA - LESQUIN - Fin de couv : 31-12-2024

Liste des anomalies

P1 Travaux Urgent et prioritaires P2 Travaux vivement recommandés P3 Travaux de nature secondaire



CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA
307 RUE LEON GAMBETTA
LILLE
Tél:


Rapport de maintenance préventive
Certificat de visite
N° E-263954-1

Adresse client	Site
Client: CL204889 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA LILLE 307 RUE LEON GAMBETTA	Lieu d'intervention: CL0006965 ALBA - LESQUIN LESQUIN 4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR

Madame, Monsieur, Cher client,

Conformément à la réglementation en vigueur, nous vous confirmons avoir effectué la visite périodique obligatoire et avoir procédé à la vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité sur l'équipement mentionné ci-dessous :

Références de l'intervention
Contrat: CL1502232 Intervenant: FELLAH MALIK entretien sur la porte basculante vérification des sécurités et des parties mécaniques Type de visite: Visite d entretien N 1 du contrat N CL1502232 CL1502232-Contrat Simple Lille i24 i77 - ALBA - LESQUIN - Fin de couv : 31-12-2024

Matériel référencé	
Matériel concerné: 23-5145554 - PORTE BASCULANTE Type: Porte basculante Manoeuvre: Automatique Etat fonctionnel: Fonctionnel Etat general: Bon état	

Liste des contrôles effectués

Tablier, Vantail, Plateau, Fût

- ✓ Tablier, Vantail, Plateau
 - ✓ Etanchéité
 - ✓ Poignée Marche Pied ou Tirage
 - ✓ Portillon Intégré
 - ✓ Joint latéraux
 - ✓ Balais Brosse
 - ✓ Autre
- #### Bâti, Rail
- ✓ Bâti de Porte
 - ✓ Fixation Sol / Mur / Plafond
 - ✓ Rail de guidage Vertical
 - ✓ Rail de guidage horizontal
 - ✓ Roulette et support
 - ✓ Galet de Guidage/Roue
 - ✓ Autres

Equilibrage

- ✓ Ressort
- ✓ Contrepoids
- ✓ Equilibrage/Compensation
- ✓ Tambour et Enrouleur
- ✓ Câble
- ✓ Chaîne
- ✓ Sangle
- ✓ Courroie
- ✓ Palier ou Flasque
- ✓ Accouplement
- ✓ Clavette
- ✓ Autres

Fonction de sécurité

- ✓ Sectionneur Principal
- ✓ Arrêt d'urgence

- ✓ Cellules Photo-électriques

- ✓ Palpeur
- ✓ Détecteur de Boucle
- ✓ Eclairage de zone
- ✓ Gyrophare
- ✓ Marquage au sol
- ✓ Parachutes Tablier
- ✓ Limiteur de couple
- ✓ Sécurité Ampèremétrique
- ✓ Ventouse
- ✓ Verrou Electrique
- ✓ Raccordement à la masse
- ✓ Système de déverrouillage
- ✓ Batterie
- ✓ Carnet d'entretien
- ✓ Notice de déverrouillage
- ✓ Autres

Unité d'entraînement

- ✓ Moteur/Opérateur
- ✓ Frein
- ✓ Support Moteur
- ✓ Pignon et chaîne de renvoi
- ✓ Bras d'entraînement
- ✓ Fins de Course
- ✓ Autres

Armoire de commande

- ✓ Armoire Electrique
- ✓ Signaux Lumineux
- ✓ Connection Electrique
- ✓ Etat du câblage
- ✓ Verrouillage Armoire
- ✓ Schémas Electrique

- ✓ Autres

Organe de commande

- ✓ Emetteur/Récepteur
- ✓ Détecteur de boucle
- ✓ Contrôle d'accès divers
- ✓ Autres
- ✓ Digicode

Signalétique

- ✓ Etiquette CL
- ✓ Etiquette Enfant Danger
- ✓ Etiquette Pub SMF
- ✓ Autres

Remarques générales

Validation

Pour : CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA - Pas de signataire